

## Bluetooth®対応携帯電話一覧

クラリオン製ナビゲーション[C9CF V6 650/A9CF V6 650]

通信事業者名	メーカー	機種	調査時OS	ハンズフリー通話	AVプロファイル対応	電話帳転送	Data通信
NTT Docomo	LG	Optimus G L-01E		○ C7	○ C7, A1, A3, A7	○ 09	—
		L-05D (Optimus it)		○ C7, H1, H4, H9	○ A1	○ 09	—
	NEC	N-03E		○	○ C7	○ 02, 09	—
		N-07D (MEDIAS ES)		○ C7, H1, H2, H3, H14	○	○ 02, 09	—
	パナソニック	P-06D(ELUGA V)		× (注)	○ A1, A3	○ 09	—
		X P-02E		○ H1	○ A1, A3	○ 02, 09	—
		P-01F		×	○ A1, A7	○	○
	シャープ	SH-01E		○	○ C7, A1, A3	○ 09	×
		SH-02E		○ C7	○ C7, A1	○ 09	—
		SH-04E		○ C7, H1	○ A1	○ 09	—
		SH-06E		○ C5, H1	○ A1	○ 02	—
		SH-01F		○ H1	○ A1, A4	○	×
	富士通	SH-09D		○ C7, H1, H4, H13	○ A1, A2, A3, C7	○ 09	—
		F-04E		○ C7, C9	○ C7, C9, A1, A3, A7	○	×
		F-08D		× (注)	○ C5, A1	○ 09	—
		F-10D (ARROWS X)		× (注)	○ A1, A3, A7, C7	○ 09	×
		F-12D		○ C7, H1, H4	○ A1, A3	○ 09	—
		F-02E		×(注)	○ C7, A1	○	×
		F-06E		○ H1	○ C7, A1	○ 02	○
		F-07E		○ C5, H1	○ C7, A1	○ 02	○
	Sony Mobile Communication	T-02D		○ C7, H1, H4	○ C7, A1, A3	○	×
		XPERIA(SO-01E)		○ C9	○ C7, C9, A1, A3, A7	○ 09	—
		Xperia Z(SO-02E)		○ H1	○ C7, A1	○ 09	—
		Xperia A(SO-04E)		○ H1	○ C7, A1, A7	○ 02	—
		Xperia Z1(SO-01F)		○ H1	○ A1	○	—
		Xperia GX(SO-04D)		× (注)	○ A1	○ 09	—
	サムスン	Xperia SX(SO-05D)		○ C7, H1, H4	○ A1	○ 09	—
		SC-03E(GALAXY S III α)		○ C7	○ C7, A1, A3	○	—
		SC-06D (GALAXY S III)		○ C5, H1, H4, H14, H16	○ A3, C7	○ 09	—
		GALAXY Note II (SC-02E)		○ C7, C9	○ C9, A1, A3, A7	○	—
APPLE	GALAXY S4 (SC-04E)		○ H1	○ C7	×	—	
	iPhone5C	iOS7.0.3 注3	○	○ A1	○	—	
au by KDDI	富士通	ISW13F		× (注)	○ A1, A3, A7	○	×
	Sony Mobile Communication	SOL21 (Xperia VL)		○	○ C7	○ 09	×
		SOL22 (Xperia VL)		○ H1	○ C7, A1	○ 07	×
		SOL23 (Xperia VL)		○ H1	○ A1, A4, A7	○ 07	×
	シャープ	ISW16SH		○ C5, H1, H4	○ A1, A2, A3, A7, C7	○ 09	×
		SHL22		○ H1	○ A1, A7, C7	○	×
	HTC	HTL21		○ C7	○	○ 09	×
		HTL22		○ H1	○	○	×
	Kyocera	O L01 KYY21		○ C5, H1	○ C7, A1	○	×
		GRATIN A		○ C5, H1	—	○ 08	○
	アップル	iPhone 4S	iOS6.1.1	○	○ A3	○ 09	—
		iPhone 4S	iOS7.0.4	○	○ A4	○	—
		iPhone 5	iOS6.1	○ C5, H16	○ C7, A3, A4	○ 09	—
		iPhone 5	iOS7.0.4	○	○	○	—
		iPhone 5c	iOS7.0.3	○	○ A1	○	—
iPhone 5s		iOS7.0.3	○	○	○	—	
SoftBank	アップル	iPhone4	iOS6.1	○ C5	○ C7	○ 09	—
		iPhone4	iOS7.0.4	○	○ C7, A4	○ 02	—
		iPhone4S	iOS6.1.1	○	○ C7	○ 09	—
		iPhone4S	iOS7.0.4	○	○ C7, A4	○	—
		iPhone5	iOS6.1	○ C5, H16	○ C7, A3, A4	○ 09	—
		iPhone5	iOS7.0.4	○	○ A1	○	—
		iPhone5c	iOS7.0.3 注3	○	○	○	—
		iPhone5s	iOS7.0.4 注3	○	○	○	—
	シャープ	AQUOS PHONE Xx203SH		○ C7, H1, H14	○ A1	○ 09	—
		AQUOS PHONE Xx206SH		○ C5, H1	○ A1, A3, A7	○	—
F 202SH			○ H1	○ A3, A4	○	×	

(注) iOS7ではアプリ連携が正常に表示されない現象が確認されております。  
必ず各アプリを最新にアップデートしてご使用下さい。アプリは順次対応いたします。  
詳しくは、クラリオンHPの新着情報「iOS7(iPhone4/4S)へのアップデートに伴う、各種Smart Accessアプリ対応に関して」をご確認下さい。

(注) 通話相手の音声が無音であったり、逆に通話相手に音声伝わらない現象が発生します。この現象が発生した場合、通話画面の「プライベート」ボタンを数回押してハンズフリーモードにすることでハンズフリー通話が可能となる場合があります。

(注2) この結果は各携帯電話機種の発売時期に応じたNaviConアプリケーションで確認したものです。最新バージョンでは正常に動作できない場合があります。

(注3) <2013年12月4日:バージョン00010006>以降のバージョンのみ対応。以前のソフトウェアバージョンでは接続対象外となります。

## 各機能に共通する注釈

- C1 ナビ・オーディオからの接続ができない場合があります。携帯電話から接続してください。
- C2 ナビ・オーディオから登録できない場合があります。携帯電話から登録操作をしてください。
- C3 携帯電話から登録できない場合があります。ナビ・オーディオから登録操作をしてください。
- C4 携帯電話側から切断しても自動的に接続される場合があります。
- C5 正常に自動接続できない場合があります。この場合手動で接続してください。
- C6 携帯電話側が待ち受け画面以外の時や、折りたたみ状態・スライドを閉じた状態では正常に動作しない場合があります。
- C7 表示が正しくない場合があります。
- C8 ナビ・オーディオがフリーズする場合があります。その場合、車両のキーをOFF・ONすることで復帰します。
- C9 Bluetooth接続が不安定な場合があります。
- C10 携帯電話から接続できない場合があります。ナビ・オーディオ側から接続してください。

## ハンズフリーに関する注釈

- H1 携帯電話で設定している着信音ではなくナビ・オーディオの固定音がでます。

- H2 Bluetooth接続時での発信音・通話中におけるナビ・オーディオの電源OFF(Bluetooth切断)、あるいはBluetooth非接続時での発信音・通話中におけるナビ・オーディオの電源ON(Bluetooth自動接続)があると、発信音・通話・接続が維持できない場合があります。
- H3 ナビ・オーディオからプライベートモードとハンズフリーモードの切替ができない場合があります。
- H4 発信音が出ない場合があります。
- H5 着信音が出ない場合があります。
- H6 ロック状態では正常に機能しない場合があります。
- H7 ナビ・オーディオから発信できない場合があります。
- H8 携帯電話から接続できない場合があります。ナビ・オーディオ側から接続してください。
- H9 発信音・通話中に接続すると、音や画面が正常に出ない場合があります。
- H10 発信できない場合があります。この場合、発信方法を変えたり複数回繰り返してください。
- H11 履歴が残らない場合があります。
- H12 発信時の電話番号や名前が正常に表示されない場合があります。
- H13 トーン信号(1～9、#等)送信ができない場合があります。
- H14 通話品質に問題が発生する場合があります。
- H15 Bluetoothオーディオ再生中に発信音があった場合、通話できない場合があります。
- H16 着信の際、ナビ・オーディオ操作で保留できなかつたり、保留後に通話ができなかつたりする場合があります。
- H17 着信拒否できない場合があります。
- H18 通話中に割り込み着信があると、通話が切断されます。

#### 電話帳転送に関する注釈

- O1 発信・着信・不在着信の履歴は混ざって転送されます。
- O2 携帯電話及びナビ・オーディオの状況によって電話帳転送・読込ができない場合があります。
- O3 履歴の転送が正常に動作しない場合があります。
- O4 文字化けする場合があります(特に☆など特殊な文字・記号が含まれる場合)。
- O5 SIMカードの電話帳は転送できませんが、携帯電話本体の電話帳は転送できます。
- O6 携帯電話本体の電話帳は転送できませんが、SIMカードの電話帳は転送できます。
- O7 転送はできますが、転送洩れや誤転送、転送中の誤表示が発生する場合があります。
- O8 電話帳転送後にハンズフリーやBluetoothオーディオが自動再接続できない場合があります。
- O9 電話帳は正常な並び順に登録されない場合があります。

#### オーディオに関する注釈

- A1 ナビ・オーディオのコントロールキーが一部操作できない場合があります。
- A2 Bluetoothオーディオ再生中に、発信音・自動接続・切断・オーディオソース切替等があると不安定になる場合があります。その場合、手動で再度接続しなおしてください。
- A3 Bluetoothオーディオ再生中に着信・音声割り込み・データ回線割り込み・モード切替等があった後、再生が停止する場合があります。
- A4 音飛び、ノイズ等が発生する場合があります。
- A5 Bluetoothオーディオ以外のオーディオソースに変更しても音声が出ません。
- A6 ナビ・オーディオでの操作はできません。
- A7 着信等の割り込み、音楽ソース切り換え、ナビ・オーディオをOFFした際などに、携帯電話では無音状態となって再生し続ける場合があります。