

[乗用車用] iPod接続アダプター一覧表 (車種対応表)

更新:2010年4月

			iPodケーブル / アダプター (部品番号)	取付費込 システム合計 (ナビと同時に 取付作業)	取付費込 システム合計 (単品取付)	適用車種											
						デミオ	ベリーサ ^{※2}	アクセラ	アテンザ	プレマシー	ピアンテ	MPV	ロードスター	RX-8	CX-7		
						DE**	DC**	BL**	GH**	CR**	CC**	LY**	NC**	SE**	ER** ^{※4}		
ショッポオプション	ナビゲーション	アルパイン	C9A1 V6 650/A	C9A1 V6 572	¥8,400	¥14,700	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			NCA1 V6 650/A	C9A1 V6 572	¥8,400	¥14,700	x	x	○	○	x	x	○	○	x	○	
		サンヨー	C9Y6 V6 650	C9Y4 V6 572	¥17,850	¥24,150	○	○	○	○	○	○ ^{※3}	○ ^{※3}	○	○	○	
		クラリオン	C9CD V6 650/B	C9C7 V6 572	¥13,440	¥19,740	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		パイオニア	C9P5 V6 650	C9P5 V6 572	¥7,875	¥14,175	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				C9P6 V6 572 + C9P6 V6 270 ^{※1}	¥11,550	¥17,850	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	富士通テン	C9T9 V6 650	C9T1 V6 572	¥9,450	¥15,750	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x		
	オーディオ	クラリオン	C9CC V6 200	C9C5 V6 572	¥15,750	¥22,050	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			C9CF V6 200	iPod本体に付属のUSBケーブルで接続してください。				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			C9C8 V6 180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
メーカーオプションまたは標準装備	ナビゲーション	マツダ	G-BOOK ALPHA対応 HDDナビゲーション	TD91 79 CFZA + C9F2 V6 029A	—	¥30,450	x	x	x	○	x	x	x	x	x		
				TD91 79 CFZA + C9F3 V6 029	—	¥30,450	x	x	x	x	x	○	x	x	○	x	
			HDDナビゲーション	C9C7 V6 572	—	¥19,740	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	
	オーディオ	マツダ	オリジナルオーディオ	C9F2 V6 572 JP	—	¥23,100	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	
				C9F2 V6 572 JP + TD13 79 CFZ	—	¥36,750	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	
				TD91 79 CFZA + C9F8 V6 029	—	¥30,450	x	x	x	x	x	x	x	x	○	x	
				BBM2 79 CFZA + C9FA V6 029	—	¥30,450	x	x	x	x	x	x	x	○	x	x	
				BBM2 79 CFZA + C9FC V6 029A	—	¥30,450	x	x	○	○	x	x	x	x	x	x	

※1: iPod/USB接続アダプター。(iPodとUSBに対応。ただし同時に接続は不可。)

※2 ベリーサのミュージックHDD付車は装着不可。

※3 取付け時、MPVには棚型ブラケット(¥2,100)、ピアンテにはユニットカバー(¥3,150)が別途必要です。

※4 対応車両はER3P-200001~となります。

[軽自動車用] iPod接続アダプター一覧表 (車種対応表)

更新: 2010年3月

				iPodケーブル / アダプター (部品番号)	取付費込 システム合計 (ナビと同時に 取付作業) (税込)	取付費込 システム合計 (単品取付) (税込)	適用車種				
							新型キャロル	AZ-ワゴン	AZ- オフロード	スクラムWV	スクラムT
ショ ップ オプ ション	ナビ ゲー ション	サンヨー	Z9Y9V6650 Z9YAV6650	Z9Y1 V6 572	—	¥18,480	○	○	○	○	×
		パイオニア	Z9P1V6650	Z9P1 V6 572	—	¥8,505	○	○	○	○	×
	Z9P2 V6 572※ + Z9P1 V6 270			—	¥12,180	○	○	○	○	×	
	オー ディ オ	クラリオン	Z9C8 V6 200 (モニター付CDコンビ)	Z9C3 V6 572※	—	¥3,990	○	×	×	×	×
			Z9C7 V6 200 (CD/MDコンビ)	Z9C1 V6 572	—	¥16,380	○	○	○	○	×
メー カー オプ ション	オー ディ オ	マツダ	オリジナル オーディオ	ZY01 V6 572	—	¥20,580	×	×	○	○ (1DINオーディオ)	×
				ZC01 V6 572	—	¥16,380	×	×	×	○ (2DINオーディオ)	×
				Z9M1 V6 572※	—	¥23,730	○	×	×	×	×

※: iPod/USB接続アダプター(iPodとUSBに対応。ただし同時装着は不可。)

【注記事項】

- ※1: ビデオ/テレビ番組/ムービー/その他のビデオ再生機能は対応されていません。ミュージックモードのみでご使用下さい。
- ※2: 「On-The-Go」は再生できません。iTunesと同期後はプレイリストとして再生することができます。
- ※3: 接続中のiPod画面には「アクセサリが接続されました」と表示されます。お好みの画像に変更する機能は使用できません。
- ※4: iPod画面のロゴ変更機能は使用できません。
- ※5: ロゴ変更機能において、ロゴ転送完了後すぐ切り替わらない場合があります。その場合、抜き差しして下さい。
- ※6: ゲーム中プレイ中の接続や、保存曲数が最大においてのシャッフル再生など、状況によって不安定となる場合があります。動作が不安定となった場合、キーを一度OFFしてからONして下さい。また、iPodがフリーズした場合はiPodをリセットして下さい。
- ※7: ビデオファイルのみ保存している場合、iPodが認識されない場合があります。その場合、一つでも音楽ファイルを保存すると解消されます。
- ※8: 2010年1月6日アルパインホームページにてリリースのナビゲーション最新ソフトウェアアップデートプログラムバージョン(Ver.1.40)をお使い下さい。ソフトウェアアップデートプログラムバージョン(Ver.1.40)の詳細は以下URLをご覧ください。
URL: http://www.alpine.co.jp/support/info/2010/0106_1.html
- ※9: 接続が認識できない場合があります。その場合は、本体をリセットする、または一度他のソースを選択後、もう一度iPodを選択して下さい。
- ※10: iPodを着脱した場合やACCをOFF/ONした場合は、Videoについての自動再生は行いません。
- ※11: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPod touchの【自動ロック】の設定を「しない」に設定された場合、車両のAcc OffでiPod電源がOffしません。【自動ロック】の設定を「しない」以外に設定してご使用ください。
- ※12: ファームウェア2.0以降では、ビデオを再生する事ができます。ファームウェアが2.0より古い場合はミュージックモードでのみお使い下さい。
- ※13: 接続中のエンジン始動やACC OFF/ON等で通信エラー(ERROR5)が発生する恐れがあります。その場合、再度iPodの動作をご確認の上、再接続してください。
- ※14: タイトルが中国語の曲を再生する場合、認識できなくなる場合があります。
- ※15: 曲頭や曲尾でFF(早送り)/FB(巻き戻し)を押下している間、読み込みエラー(ERROR3)が表示される場合があります。その場合、FF/FBボタンから一度手を離して頂きます様お願いします。
- ※16: iPodとの適合性(iPodのソフトウェアに依存しているため、ご使用のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより動作が不安定な場合があります。動作が不安定な場合は、下記のいずれかの方法をお試しください。
 - 特定のファイルが再生できない場合等、iPod本体のみで問題なく再生できることを事前に確認してください。
 - 1. iPod本体を一旦再生し、一時停止させた状態でiPodケーブルに接続しなおしてください。
 - 2. iPodを再生したままiPodケーブルに接続しなおしてください。
 - 3. iPodをリセットしてください。リセットした後、上記1、2を実施して接続しなおしてください。
 - 4. 車両のキーを一度OFFしてからONにしてください。
- ※17: ソフトウェアバージョン2.0以降にアップデートした場合、ビデオ再生に対応いたします。
- ※18: ソフトウェアバージョンが3.0以降の場合、iPod側の電源を立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。
- ※19: iPod接続状態でキーOFFしてもiPodがスリープモードになりません。キーOFF後はiPodの接続を解除してください。

[軽自動車用] iPod接続アダプター一覧表 (iPod世代対応表)

■ 接続したiPodについて、すべての動作を保証するものではありません。
 ■ iPodをご利用の際は、最新のソフトウェアバージョンに更新してお使い下さい。

更新:2010年3月
 ●:対応 (Video再生含む) ○:対応 (Video再生非対応) x:非対応

			ショップオプション				メーカーオプションまたは標準装備		
			ナビゲーション		オーディオ		オリジナルオーディオ		
			サンヨー製	パイオニア製	クラリオン製				
			Z9Y1 V6 572 (iPod接続アダプター)	Z9P1 V6 572 Z9P1 V6 572+Z9P1 V6270 (iPod接続ケーブル)	Z9C1 V6 572 (iPod接続アダプター)	Z9C3 V6 572 (iPod接続ケーブル)	Z9M1 V6 572 (iPod/USB接続アダプター)	ZC01 V6 572 (iPod接続アダプター)	ZY01 V6 572 (iPod接続アダプター)
iPod	第1世代	2001年~	x	x	x	x	x	x	
	第2世代	2002年~	x	x	x	x	x	x	
	第3世代	2003年~	x	x	x	x	x	○ ソフトウェアバージョン 2.3以降	
	第4世代	2004年~	○ ソフトウェアバージョン 3.0.2以降	x	○	x	○	○ ソフトウェアバージョン 3.1以降	
	第5世代	2005年~	● ソフトウェアバージョン 1.2以降	● ソフトウェアバージョン 1.3.0	○	○ 1.3	○ 1.0以上	○ ソフトウェアバージョン 1.1以降	
	第5.5世代	2006年~	● ソフトウェアバージョン 1.2以降	● ソフトウェアバージョン 1.3.0	○	○ 1.3	○ 1.0以上	x	
iPod-photo	第1世代	2004年~	○ ソフトウェアバージョン 1.2.1以降	x	x	x	x	x	
iPod-classic	第1世代	2007年~	● ソフトウェアバージョン 1.0.3以降	● ソフトウェアバージョン 1.1.2	○ ※7	x	○ 1.0.1以上	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3以降	
	120GB	2008年~	● ソフトウェアバージョン 1.0.3以降	● ソフトウェアバージョン 2.0.1	○ ※9	○ 2.0.1	○ 2.0以上	○ ※9 ソフトウェアバージョン 1.0.3以降	
	160GB	2009年 9月~	● ソフトウェアバージョン 2.0.2以降	● ソフトウェアバージョン 2.0.3	○ ※9	○ 2.0.3	x	○ ※9 ソフトウェアバージョン 1.0.3以降	
iPod-touch	第1世代	2007年~	○ ソフトウェアバージョン 1.1.1以降	● ソフトウェアバージョン 2.2.1 ※6,11	○ ※7,8	○ 3.0	○ 1.1.1以上	x ○ ソフトウェアバージョン 1.1.1以降	
	第2世代	2008年~	● ソフトウェアバージョン 2.1.1以降	● ソフトウェアバージョン 3.1.2 ※3,6	○ (充電不可)	○ 3.0	○ 2.1.1以上	○ (充電不可) ソフトウェアバージョン 2.2以降	
	Late 2009	2009年 9月~	● ソフトウェアバージョン 3.1.1以降	● ソフトウェアバージョン 3.1.2 ※3,6	○ (充電不可)	○ 3.1.1	x	○ (充電不可) ソフトウェアバージョン 3.1.1以降	
iPod-mini	第1世代	2004年~	○ ソフトウェアバージョン 1.2以降	x	○	x	x	○ ソフトウェアバージョン 1.2以降	
	第2世代	2005年~	○ ソフトウェアバージョン 1.2以降	x	x	x	x	○ ソフトウェアバージョン 1.2以降	
iPod-nano	第1世代	2005年~	○ ソフトウェアバージョン 1.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.3.1	○	○ 1.3.1	○ 1.0以上	○ ソフトウェアバージョン 1.1以降	
	第2世代	2006年~	○ ソフトウェアバージョン 1.1.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3	○ ※7	○ 1.1.3	○ 1.1.3以上	○ ソフトウェアバージョン 1.1.1以降	
	第3世代	2007年~	● ソフトウェアバージョン 1.0.3以降	● ソフトウェアバージョン 1.1.3	○	○ 1.1.3	○ 1.0以上	○ ソフトウェアバージョン 1.0以降	
	第4世代	2008年~	● ソフトウェアバージョン 1.0.2以降	● ソフトウェアバージョン 1.0.4	○ (充電不可)	○ 1.0.3	○ 1.0以上	○ (充電不可) ソフトウェアバージョン 1.0.2以降	
	第5世代	2009年 9月~	● ソフトウェアバージョン 1.0.1以降	● ソフトウェアバージョン 1.0.2	○ (充電不可)	○ 1.0.1	○※10 1.01以上	○ (充電不可) ソフトウェアバージョン 1.0.1以降	
iPod-shuffle	第1世代	2005年~	x	x	x	x	x	x	
	第2世代	2006年~	x	x	x	x	x	x	
	第3世代	2009年 3月~	x	x	x	x	x	x	
iPhone 3G		2008年~	○ ソフトウェアバージョン 2.0以降	x	x	○ 3.0	x	x ○ ソフトウェアバージョン 2.0以降	
iPhone 3GS		2009年~	○ ソフトウェアバージョン 3.0以降	x	x	○ 3.0	x	x ○ ソフトウェアバージョン 3.0以降	

[注記事項]

- ※1: Controlモード時は、FF/REWできない場合があります。
- ※2: 映像ファイル再生中のiPodを接続すると音声ファイルが全曲再生の1曲目から再生されます。
- ※3: ソフトウェアバージョンが3.0以降の場合、iPod側の電源を立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。
- ※4: 接続中に他ソースに切替えると、一瞬雷が表示され、その後はコンセントマークになります。
- ※5: Bluetoothでの接続時と非接続時、及び、MUSICモードとCONTROLモード時に、着信があると再生曲の出力音が出ません。他のファイルに切替えてみてください。
- ※6: iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。
- ※7: 「On-The-Go」は再生できません。iTunesと同期後はプレイリストとして再生することができます。
- ※8: 接続中のiPod画面には「アクセサリが接続されました」と表示されます。お好みの画像に変更する機能は使用できません。
- ※9: ゲーム中プレイ中の接続や、保存曲数が最大においてのシャッフル再生など、状況によって不安定となる場合があります。
- ※10: 動作が不安定となった場合、キーを一度OFFにしてからONして下さい。また、iPodがフリーズした場合はiPodをリセットして下さい。
- ※11: iPod本体が音楽モードであることを確認してから、iPodアダプターへ接続して下さい。
- ※12: ソフトウェアバージョン2.0以降にアップデートした場合、ビデオ再生に対応いたします。