

iPod接続アダプター一覧表 (iPod世代対応表)

更新:2009年7月

●:対応 (Video再生含む) ○:対応 (Video再生非対応) ×:非対応

			ショップオプション					標準装備またはメーカーオプション						
			ナビゲーション			オーディオ		ナビゲーション			オーディオ			
			アルパイン製	サンヨー製	クラリオン製	パイオニア製	富士通テック製	クラリオン製	G-BOOK ALPHA対応 HDDナビゲーション		オリジナルオーディオ ※1			
			C9A1 V6 57Z (iPod接続 アダプター)	C9Y4 V6 57Z (iPod接続 アダプター)	C9C7 V6 57Z (iPod接続 アダプター)	C9P5 V6 57Z (iPod接続 アダプター)	C9T1 V6 57Z (iPod接続 ケーブル)	C9C5 V6 57Z (iPod接続 アダプター)	F197 79 CFZ (iPod接続 アダプター)	TD91 79 CFZA (iPod接続 アダプター)	C9C7 V6 57Z (iPod接続 アダプター)	C9F2 V6 57Z JP (iPod接続 アダプター)	TD91 79 CFZA (iPod接続 アダプター)	BBM2 79 CFZA (iPod接続 アダプター)
iPod	第1世代	2001年~	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	第2世代	2002年~	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	第3世代	2003年~	×	×	×	×	×	○ ソフトウェアバージョン 2.3以降	×	×	×	○ ソフトウェアバージョン 2.3以降	×	×
	第4世代	2004年~	×	○ ソフトウェアバージョン 3.0以降	×	×	○ ソフトウェアバージョン 3.1.1以降	○ (C9CC V6 200のみ)	○ ソフトウェアバージョン 3.1.1以降	○ ソフトウェアバージョン 3.1.1以降	×	○ ソフトウェアバージョン 3.1.1以降	○ ソフトウェアバージョン 3.1.1以降	○ ソフトウェアバージョン 3.1.1以降
	第5世代	2005年~	○ ソフトウェアバージョン 1.3以降	○ ソフトウェアバージョン 1.2以降	○ ソフトウェアバージョン 1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.30	○ ソフトウェアバージョン 1.3以降	○	○ ソフトウェアバージョン 1.2.3以降	○ ソフトウェアバージョン 1.3以降	○ ソフトウェアバージョン 1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.2.3以降	○ ソフトウェアバージョン 1.3以降	○ ソフトウェアバージョン 1.3以降
	第5.5世代	2006年~	○ ソフトウェアバージョン 1.3以降	○ ソフトウェアバージョン 1.2以降	○ ソフトウェアバージョン 1.3	○	○ ソフトウェアバージョン 1.3以降	○	○ ソフトウェアバージョン 1.2.3以降	○ ソフトウェアバージョン 1.3以降	○ ソフトウェアバージョン 1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.2.3以降	○ ソフトウェアバージョン 1.3以降	○ ソフトウェアバージョン 1.3以降
iPod-photo	第1世代	2004年~	×	○ ソフトウェアバージョン 1.2.1以降	×	×	○ ソフトウェアバージョン 1.2.1以降	○ (C9CC V6 200のみ)	○ ソフトウェアバージョン 1.2.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.2.1以降	×	○ ソフトウェアバージョン 1.2.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.2.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.2.1以降
iPod-classic	第1世代	2007年~	○ ソフトウェアバージョン 1.1.2以降	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3以降	○ ソフトウェアバージョン 1.1.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3	○ ソフトウェアバージョン 1.1.2以降	○	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3以降	○ ソフトウェアバージョン 1.1.2以降	○ ソフトウェアバージョン 1.1.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.1.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.1.2以降	○ ソフトウェアバージョン 1.1.2以降
	120GB	2008年~	○ ソフトウェアバージョン 2.0.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3以降	○ ソフトウェアバージョン 2.0PC ※7, 8	○ ソフトウェアバージョン 2.0.1	○ ソフトウェアバージョン 2.0.0以降	○	×	○ ソフトウェアバージョン 2.0.0以降	○ ソフトウェアバージョン 2.0PC ※7, 8	×	○ ソフトウェアバージョン 2.0.0以降	○ ソフトウェアバージョン 2.0.0以降
iPod-touch	第1世代	2007年~	○ ソフトウェアバージョン 2.2以降	○ ソフトウェアバージョン 1.1.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.1.4 ※2, 3, 4	○ ソフトウェアバージョン 2.2.1	○ ソフトウェアバージョン 2.2以降	○	×	○ ソフトウェアバージョン 2.0.2以降	○ ソフトウェアバージョン 1.1.4 ※2, 3, 4	×	○ ソフトウェアバージョン 2.0.2以降	○ ソフトウェアバージョン 2.0.2以降
	第2世代	2008年~	○ ソフトウェアバージョン 2.2以降	○ ソフトウェアバージョン 2.1.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.0.2PC ※5	○ ソフトウェアバージョン 2.2.1	○ ソフトウェアバージョン 2.1.1以降	○ (C9CC V6 200は 充電不可)	×	○ ソフトウェアバージョン 2.1.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.0.2PC ※5	×	○ ソフトウェアバージョン 2.1.1以降	○ ソフトウェアバージョン 2.1.1以降
iPod-mini	第1世代	2004年~	×	○ ソフトウェアバージョン 1.2以降	×	×	○ ソフトウェアバージョン 1.4.1以降	○ (C9CC V6 200のみ)	○ ソフトウェアバージョン 1.4.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.4.1以降	×	○ ソフトウェアバージョン 1.4.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.4.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.4.1以降
	第2世代	2005年~	×	○ ソフトウェアバージョン 1.2以降	×	×	○ ソフトウェアバージョン 1.4.1以降	○ (C9CC V6 200のみ)	○ ソフトウェアバージョン 1.4.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.4.1以降	×	○ ソフトウェアバージョン 1.4.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.4.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.4.1以降
iPod-nano	第1世代	2005年~	○ ソフトウェアバージョン 1.3.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.3.1	○ ソフトウェアバージョン 1.3.1	○ ソフトウェアバージョン 1.3.1以降	○	○ ソフトウェアバージョン 1.3.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.3.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.3.1	○ ソフトウェアバージョン 1.3.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.3.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.3.1以降
	第2世代	2006年~	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3以降	○ ソフトウェアバージョン 1.1.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.3.1	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3以降	○	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3以降	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3以降	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3以降	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3以降	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3以降
	第3世代	2007年~	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3以降	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3以降	○ ソフトウェアバージョン 1.1	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3以降	○	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3以降	○ ソフトウェアバージョン 1.1.2以降	○ ソフトウェアバージョン 1.1	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3以降	○ ソフトウェアバージョン 1.1.2以降	○ ソフトウェアバージョン 1.1.2以降
	第4世代	2008年~	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3以降	○ ソフトウェアバージョン 1.0.2以降	○ ソフトウェアバージョン 1.0.2PC ※6, 8	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3	○ ソフトウェアバージョン 1.0.2以降	○ (C9CC V6 200は 充電不可)	×	○ ソフトウェアバージョン 1.0.2以降	○ ソフトウェアバージョン 1.0.2PC ※6, 8	×	○ ソフトウェアバージョン 1.0.2以降	○ ソフトウェアバージョン 1.0.2以降
iPod-shuffle	第1世代	2005年~	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	第2世代	2006年~	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
iPhone 3G		2008年~	○ ソフトウェアバージョン 2.2以降	○ ソフトウェアバージョン 2.0以降	×	○ ソフトウェアバージョン 2.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×
iPhone 3GS		2009年~	×	○ ソフトウェアバージョン 3.0以降	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※ 接続したiPodについて、すべての動作を保証するものではありません。

※ iPodをご利用の際は、最新のソフトウェアバージョンに更新してお使い下さい。

※1: プレマシー/MPV/CX-7のG-BOOK ALPHA対応HDDナビゲーション付車、およびデミオのオリジナルオーディオ付車については、iPod接続に対応していません。

※2: ビデオ/テレビ番組/ムービー/その他のビデオ再生機能は対応されていません。ミュージックモードのみでご使用下さい。

※3: 「On-The-Go」は再生できません。iTunesと同期後はプレイリストとして再生することが出来ます。

※4: 接続中のiPod画面には「アクセサリが接続されました」と表示されます。お好みの画像に変更する機能は使用できません。

※5: iPod画面のロゴ変更機能は使用できません。

※6: ロゴ変更機能において、ロゴ転送完了後すぐ切り替わらない場合があります。その場合、抜き差しして下さい。

※7: ゲーム中プレイ中の接続や、保存曲数が最大においてのシャッフル再生など、状況によって不安定となる場合があります。動作が不安定となった場合、キーを一度OFFにしてからONして下さい。また、iPodがフリーズした場合はiPodをリセットして下さい。

※8: ビデオファイルのみ保存している場合、iPodが認識されない場合があります。その場合、一つでも音楽ファイルを保存すると解消されます。

[軽自動車用] iPod接続アダプター一覧表 (iPod世代対応表)

更新:2009年12月

●:対応 (Video再生含む) ○:対応 (Video再生非対応) ×:非対応

			ショップオプション			メーカーオプション または 標準装備		
			ナビゲーション		オーディオ	オリジナルオーディオ		
			サンヨー製	パイオニア製	クラリオン製			
			Z9Y1 V6 572 (iPod接続アダプター)	Z9P1 V6 572 Z9P1 V6 572+Z9P1V6270 (iPod接続ケーブル)	Z9C1 V6 572 (iPod接続アダプター)	Z9M1 V6 572 (iPod/USB接続アダプター)	ZC01 V6 572 (iPod接続アダプター)	ZY01 V6 572 (iPod接続アダプター)
iPod	第1世代	2001年～	×	×	×	×	×	×
	第2世代	2002年～	×	×	×	×	×	×
	第3世代	2003年～	×	×	×	×	×	○ ソフトウェアバージョン 2.3以降
	第4世代	2004年～	○ ソフトウェアバージョン 3.0.2以降	×	○	×	○	○ ソフトウェアバージョン 3.1以降
	第5世代	2005年～	● ソフトウェアバージョン 1.2以降	● ソフトウェアバージョン 1.30	○	○1.0以上	○	○ ソフトウェアバージョン 1.1以降
	第5.5世代	2006年～	● ソフトウェアバージョン 1.2以降	●※1	○	○1.0以上	×	×
iPod-photo	第1世代	2004年～	○ ソフトウェアバージョン 1.2.1以降	×	×	×	×	×
iPod-classic	第1世代	2007年～	● ソフトウェアバージョン 1.0.3以降	● ソフトウェアバージョン 1.1.2 ※2	○ ※7	○1.0.1以上	○	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3以降
	120GB	2008年～	● ソフトウェアバージョン 1.0.3以降	● ソフトウェアバージョン 2.0.1 ※2	○ ※9	○2.0以上	○ ※9	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3以降
	160GB	2009年9月～	● ソフトウェアバージョン 2.0.2以降	● ソフトウェアバージョン 2.0.3 ※2	○	×	×	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3以降
iPod-touch	第1世代	2007年～	○ ソフトウェアバージョン 1.1.1以降	● ソフトウェアバージョン 2.2.1 ※2	○ ※7, 8	○1.1.1以上	×	○ ソフトウェアバージョン 1.1.1以降
	第2世代	2008年～	● ソフトウェアバージョン 2.1.1以降	● ソフトウェアバージョン 2.2.1 ※2, 3	○ (充電不可)	○2.1.1以上	○ (充電不可)	○ ソフトウェアバージョン 2.2以降
	第3世代	2009年9月～	● ソフトウェアバージョン 3.1.1以降	● ソフトウェアバージョン 3.1.2 ※2, 3	○ (充電不可)	×	×	○ ソフトウェアバージョン 3.1.1以降
iPod-mini	第1世代	2004年～	○ ソフトウェアバージョン 1.2以降	×	○	×	○	○ ソフトウェアバージョン 1.2以降
	第2世代	2005年～	○ ソフトウェアバージョン 1.2以降	×	×	×	×	○ ソフトウェアバージョン 1.2以降
iPod-nano	第1世代	2005年～	○ ソフトウェアバージョン 1.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.3.1 ※1	○	○1.0以上	○	○ ソフトウェアバージョン 1.1以降
	第2世代	2006年～	○ ソフトウェアバージョン 1.1.1以降	○ ソフトウェアバージョン 1.3.1 ※1	○ ※7	○1.1.3以上	○	○ ソフトウェアバージョン 1.1.1以降
	第3世代	2007年～	● ソフトウェアバージョン 1.0.3以降	● ソフトウェアバージョン 1.1.3 ※2	○	○1.0以上	○	○ ソフトウェアバージョン 1.0以降
	第4世代	2008年～	● ソフトウェアバージョン 1.0.2以降	● ソフトウェアバージョン 1.0.4 ※2	○ (充電不可)	○1.0以上	○ (充電不可)	○ ソフトウェアバージョン 1.0.2以降
	第5世代	2009年9月～	● ソフトウェアバージョン 1.0.1以降	● ソフトウェアバージョン 1.0.1 ※2 1.0.2 ※2, 4	○ (充電不可)	○1.01以上 ※10	×	○ ソフトウェアバージョン 1.0.1以降
iPod-shuffle	第1世代	2005年～	×	×	×	×	×	×
	第2世代	2006年～	×	×	×	×	×	×
	第3世代	2009年3～	×	×	×	×	×	×
iPhone 3G		2008年～	○ ソフトウェアバージョン 2.0以降	● ソフトウェアバージョン 3.1.2 ※5	×	×	×	○ ソフトウェアバージョン 2.0以降
iPhone 3GS		2009年～	○ ソフトウェアバージョン 3.0以降	×	×	×	×	○ ソフトウェアバージョン 3.0以降

※ 接続したiPodについて、すべての動作を保証するものではありません。

※ iPodをご利用の際は、最新のソフトウェアバージョンに更新してお使い下さい。

※1: Controlモード時は、FF/REWできない場合があります。

※2: 映像ファイル再生中のiPodを接続すると音声ファイルが全曲再生の1曲目から再生されます。

※3: ソフトウェアバージョンが3.0以降の場合、iPod側の電源を立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。

※4: 接続中に他ソースに切替えると、一瞬音が表示され、その後はコンセントマークになります。

※5: Bluetoothでの接続時と非接続時、及び、MUSICモードとCONTROLモード時に、着信があると再生曲の出力音が出ません。他のファイルに切替えてみてください。

※6: iPod側の仕様によりコマンド表示には対応しておりません。

※7: 「On-The-Go」は再生できません。iTunesと同期後はプレイリストとして再生することができます。

※8: 接続中のiPod画面には「アクセサリが接続されました」と表示されます。お好みの画像に変更する機能は使用できません。

※9: ゲーム中プレイ中の接続や、保存曲数が最大においてのシャッフル再生など、状況によって不安定となる場合があります。

動作が不安定となった場合、キーを一度OFFしてからONして下さい。また、iPodがフリーズした場合はiPodをリセットして下さい。

※10: iPod本体が音楽モードであることを確認してから、iPodアダプターへ接続して下さい。

iPod接続アダプター一覧表（車種対応表）

更新：2009年9月

			iPodケーブル / アダプター (部品番号)	取付費込 システム合計 (ナビと同時に 取付作業)	取付費込 システム合計 (単品取付)	適用車種											
						デミオ	ペリーサ ^{※2}	アクセラ	アテンザ	プレマシー	ビアンテ	MPV	ロードスター	RX-8	CX-7		
						DE**	DC**	BL**	GH**	CR**	CC**	LY**	NC**	SE**	ER** ^{※4}		
ショッ プ オ プ シ ョ ン	ナビゲ ー シ ョ ン	アルパイン	C9A1 V6 650/A	C9A1 V6 572	¥8,400	¥14,700	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			NCA1 V6 650/A	C9A1 V6 572	¥8,400	¥14,700	x	x	○	x	x	x	○	○	x	○	
		サンヨー	C9Y6 V6 650	C9Y4 V6 572	¥17,850	¥24,150	○	○	○	○	○	○ ^{※3}	○ ^{※3}	○	○	○	
		クラリオン	C9CD V6 650/B	C9C7 V6 572	¥13,440	¥19,740	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		パイオニア	C9P5 V6 650	C9P5 V6 572	¥7,875	¥14,175	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				C9P6 V6 572 + C9P6 V6 270 ^{※1}	¥11,550	¥17,850	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	富士通テン	C9T9 V6 650	C9T1 V6 572	¥9,450	¥15,750	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x		
	オー デ ィ オ	クラリオン	C9CC V6 200	C9C5 V6 572	¥15,750	¥22,050	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			C9CF V6 200	iPod本体に付属のUSBケーブルで接続してください。				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			C9C8 V6 180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
メー カ ー オ プ シ ョ ン ま た は 標 準 装 備	ナビゲ ー シ ョ ン	マツダ	G-BOOK ALPHA対応 HDDナビゲーション	F197 79 CFZ + C9F2 V6 029	—	¥30,450	x	x	x	○	x	x	x	x	x		
			TD91 79 CFZA + C9F3 V6 029	—	¥30,450	x	x	x	x	x	○	x	x	○	x		
			HDDナビゲーション	C9C7 V6 572	—	¥19,740	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	
	オー デ ィ オ	マツダ	オリジナルオーディオ	C9F2 V6 572 JP	—	¥23,100	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	
				C9F2 V6 572 JP + TD13 79 CFZ	—	¥36,750	x	○	x	○	x	x	x	x	x	x	
				TD91 79 CFZA + C9F8 V6 029	—	¥30,450	x	x	x	x	x	x	x	x	○	x	
				BBM2 79 CFZA + C9FA V6 029	—	¥30,450	x	x	x	x	x	x	x	○	x	x	
				BBM2 79 CFZA + C9FC V6 029A	—	¥30,450	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	

※1: iPod/USB接続アダプター。(iPodとUSBに対応。ただし同時に接続は不可。)

※2 ペリーサのミュージックHDD付車は装着不可。

※3 取付け時、MPVには棚型ブラケット(¥2,100)、ビアンテにはユニットカバー(¥3,150)が別途必要です。

※4 対応車両はER3P-200001～となります。

[軽自動車用] iPod接続アダプター一覧表 (車種対応表)

更新: 2009年12月

			iPodケーブル / アダプター (部品番号)	取付費込 システム合計 (ナビと同時に 取付作業)	取付費込 システム合計 (単品取付)	適用車種					
						キャロル	AZ-ワゴン	AZ- オフロード	スクラムWV	スクラムT	
ショッ プオ プシ ョ ン	ナビ ゲ ー シ ョ ン	サンヨー	Z9Y9V6650/ Z9YAV6650	Z9Y1 V6 572	—	¥18,480	○	○	○	○	×
		パイ オ ニ ア	Z9P1V6650	Z9P1 V6 572	—	¥8,505	○	○	○	○	×
				Z9P2 V6 572 + Z9P1 V6 270※	—	¥12,180	○	○	○	○	×
	オー デ ィ オ	クラ リ オ ン	Z9C1 V6 572	Z9C1 V6 572	—	¥16,380	○	○	○	○	×
メ ー カ ー オ プ シ ョ ン	オー デ ィ オ	マ ツ ダ	オリジナル オー デ ィ オ	ZY01 V6 572	—	¥20,580	×	×	○	○ (1DINオー デ ィ オ)	×
				ZC01 V6 572	—	¥16,380	×	×	×	○ (2DINオー デ ィ オ)	×
				Z9M1 V6 572※	—	¥23,730	○	×	×	×	×

※: iPod/USB接続アダプター。(iPodとUSBに対応。ただし同時装着は不可。)