

■ 2010年1月更新情報

クラリオン製ナビゲーション[C9CD V6 650A/B]

Bluetooth対応携帯電話一覧

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	AVプロファイル対応	
NTT Docomo	モトローラ	M702iS	○	○※2	
		M702iG	○	○※2	
	パナソニック	P903i	○	○	
		P903iTV	○※1	○※2	
		P903iX	○	○※2	
		P904i	○	○※2	
		P905i	○	○	
		P905iTV	○	○	
		P-01A	○※6、9、8	○	
		P-02A	○※6、8	○※2	
		P-08A	○※6、8	○※2	
		P-09A	○※6、8	○※2	
		富士通	F1100	○※1、5	○
			F-01A	○※6、8	-
	F-03A		○※8	○	
	ノキア	NM705i	○※1、5	○	
	シャープ	SH906i	○※5	○※2	
		SH906iTV	○※6、5	○※2、7	
		SH-01A	○※6、5	○※2	
		SH-03A	○※6、5	○	
		SH-04A	○※6、5	○	
	NEC	N-01A	○※6、5	○※7	
		N-02A	○※6、5	○※7	
		N-04A	○※6、5	○※7	
	HTC	HT-01A	○※6、5	○※7	
		HT-02A	○※6、5	x	
	RIM	BlackBerry Bold	○※6、5	○※2、7	
	au by KDDI	東芝	W52T	○	○※2
			W54T	○	○※2
			W56T	○※1	○※2
W61T			○	○※2	
Sportio			○※6、8	○	
W65T			○※8	○	
T001			○※6、8、10	○	
ソニー・エリクソン		W54S	○	○※2	
		W61S	○	○	
		Xmini(W65S)	○※6、8	○	
		S001	○※6、8	○	
		Premier3	○※6、8、10	○	
サンヨー		W54SA	○	○※2	
		W61SA	○	○※2	
		W63SA	○	○	
		W64SA	○	○	
シャープ		W62SH	○	○	
		W64SH	○※5	○	
		SH001	○※6、8	○※7	
日立		W62H	○	○	
		W63H	○※8	○	
		H001	○※6、8、10	○	
カシオ		W62CA	○	○	
		W63CA	○	○	
		CA001	○※6、8	○	
パナソニック		P001	○※6、8	○	
SoftBank		HTC	X01HT	○※1、5	x
			X02HT	○※1、5	x
			X03HT	○※1、5	○
			X05HT	○※5	○
	NEC	705N	○※1、3	x	
		706N	○※1、4	x	
		830N	○※6、5	x	
		930N	○※6、5	x	
	ノキア	804NK	○	x	
		705NK	○	x	
		X02NK	○※5	○	

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	AVプロファイル対応
SoftBank	パナソニック	705P	○※5	×
		706P	○	×
		810P	○	×
		820P	○	×
		821P	○	×
		822P	○	×
		920P	○※1	○※2
		921P	○※6、8	○※2
		930P	○※6、8	○※2
	サムスン	705SC	○	○
		706SC	○	○※2
		707SC	○	○
		708SC	○	○
		709SC	○	○
		707SC II	○	○
		805SC	○	○※2
		920SC	○	○※2
		930SC	○※6、8、10	○
		931SC	○※6、8、10	○
		820SC	○	○※2
		821SC	○	○※2
		シャープ	810SH	○※1
	811SH		○※1	×
	910SH		○※1	×
	911SH		○※1	×
	913SH		○※1	○※2
	812SH		○※1	×
	813SH		○※1	×
	912SH		○※1	×
	814SH		○※1	○※2
	815SH		○※1	○※2
	812SHs		○※1	×
	816SH		○※1	○※2
	920SH		○※1	○※2
	820SH		○※1	○※2
	821SH		○	○※2
	812SHs II		○※1	×
	823SH		○※1	○※2
	920SH YK		○※1	○※2
	921SH		○※1	○※2
	922SH		○※1	○※2
	930SH		○※6、8、10	○
	931SH		○※8	○※7
	932SH		○※8	○
934SH	○※6、8、10	○		
東芝	910T	○	×	
	911T	○	○	
	912T	○※1	×	
	X01T	○※1、5	×	
	920T	○※1	○	
	921T	○※1	○	
830T	○※5	○※2		
アップル	iPhone 3G	○※6、5(機能無)	-	

全機種共、データ通信には対応しておりません。

- 携帯電話が機能を有しておりません。

- ※1 携帯電話の着信音はカースピーカーから出力されません。
- ※2 AV機能はACC OFF/ONした時は、ナビから自動接続できません。(携帯電話から接続してください)
- ※3 着信時、非通知表示となります。
- ※4 自動接続はできません。
- ※5 電話帳転送はできません。
- ※6 ナビからの機器登録はできません。携帯電話から登録操作をしてください。
- ※7 早送り、早戻し、トラックの選択など、AV機能の一部がナビから操作ができません。
- ※8 電話帳の登録件数等により、一括転送が正しくできない場合があります。
- ※9 ハンズフリー通話中ナビからの切断ができません。
- ※10 電話帳転送でソートが正しく出来ない場合があります。