

■ 2009年3月更新情報

パイオニア製ナビゲーション [C9P4 V6 650]

Bluetooth対応携帯電話一覧(ハンズフリー通話)

※ 携帯電話用Bluetoothユニット「C9P2 V6 350」接続適合

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話
NTT Docomo	富士通	F-01A	△ ※1※6
		F1100	△ ※2※3※8
	HTC	HT-01A	△ ※5※8※9
		HT1100	△ ※5※8※9
	モトローラ	M702iG	○* ※3※5
		M702iS	○* ※3※5
	ノキア	N-01A	○* ※1※6
		N-02A	○* ※1※6
		NM705i	△ ※2※3※8
		NM706i	△ ※2※3※8
	パナソニック	NM850iG	△ ※2※3※8
		P-01A	○* ※1※6
		P902i	○* ※1※6
		P902iS	○* ※1※6
		P903i	○* ※1※6
		P903iTV	○* ※1※6
		P903iX HIGH-SPEED	○* ※1※6
		P904i	○* ※1※6
		P905i	○* ※1※6
		P905iTV	○* ※1※6
	シャープ	P906i	○* ※1※6
SH-01A		○* ※5※24	
SH906i		○* ※5※24	
au by KDDI	カシオ	SH906iTV	○* ※5※24
		W62CA G'z One	○* ※7
	日立	W63CA	○* ※7
		W62H	○* ※7
	ソニー・エリクソン	W63H	○* ※7
		W54S	○* ※7
	サンヨー	S61S	○* ※7
		W54SA	○* ※7
		W61SA	○* ※7
		W63SA	○* ※7
	シャープ	W64SA	○* ※7
		W62SH	○* ※7
		W64SH	○* ※7
	東芝	W32T	○* ※7
		W41T	○* ※7
		W44T	○* ※7
		W52T	○* ※7
		W54T	○* ※7
		W56T	○* ※7
		W61T	○* ※7
		W63T Sportio	○* ※7
W65T	○* ※7		
SoftBank	NEC	705N	△ ※1※9※10※11
		706N	△ ※1※9※10※11
		804N	△ ※1※8※9※10
	ノキア	702NKII(6680)	△ ※2※3※8
		705NK	△ ※2※3※8
		804NK	△ ※2※3※8
		X02NK	△ ※2※3※8
	パナソニック	705P	△ ※3※11
		705Px	△ ※3※11
		706P	△ ※3※11
		810P	△ ※3※11
		820P	△ ※3※11
		821P	△ ※3※11
		822P	△ ※3※11
		920P	△ ※1※6
	921P	△ ※1※6	
	サムスン	705SC	△ ※3※8※9
		706SC	△ ※3※8※9
		707SC	△ ※3※8※9
		707SC II	△ ※3※8※9
		708SC	△ ※3※8※9
709SC		△ ※3※8※9	
804SS	×		

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話
SoftBank	サムスン	805SC	△ ※3※8※9
		820SC	△ ※3※9※11
		821SC	△ ※3※9※11
		920SC	△ ※3※9※11
	シャープ	703SHf	△ ※8※9
		705SH	△ ※8※9
		804SH	△ ※8※9
		810SH	△ ※9※11
		811SH	△ ※9※11
		812SH	△ ※9※11
		812SHs	△ ※9※11
		812SHs II	△ ※9※11
		813SH	△ ※9※11
		814SH	△ ※9※11
		815SH	△ ※9※11
		816SH	△ ※9※11
		820SH	△ ※9
		821SH	△ ※9
		823SH	△ ※9
		824SH	△ ※9
		825SH	△ ※9
		904SH	△ ※8※9
		905SH	△ ※8※9
		910SH	△ ※9※11
		911SH	△ ※9※11
		912SH	△ ※9※11
		913SH	△ ※9※11
		920SH	△ ※9
		921SH	△ ※9
		922SH	△ ※9
	923SH	△ ※9	
	東芝	705T	○* ※3
		803T	○* ※3
		823T	△ ※2※3※9
		824T	△ ※2※3※9
		903T	○* ※3
		904T	○* ※3
		910T	△ ※2※3※9
		911T	△ ※2※3※9
		912T	△ ※2※3※9
920T		△ ※3※9※22	
921T	△ ※2※3※9		
アップル	iphon3G	△ ※5※7※8※9	
HTC	X01T	△ ※6※8※9	
	X01HT	△ ※4※8※9	
	X02HT	△ ※5※8※9	
	X03HT	△ ※1※5※8※9	
	X04HT	△ ※5※8※9	
WILLCOM	京セラ	WX310K	△ ※8
	東芝	WILLCOM03 (WS020SH)	-
		WILLCOM04 (WS016SH)	△ ※4※7※22

- ※1 登録後に携帯側で、接続する操作が必要です。
- ※2 登録完了時に携帯機特有の登録設定操作が必要です。
- ※3 登録後は携帯側で接続を確認されている場合があります。
- ※4 ナビからの検索では、携帯電話を見つけられません。
- ※5 携帯機の設定によりナビからの検索で見つからない場合があります。
- ※6 ナビからの登録は、出来ません。
- ※7 携帯電話からHFP接続が出来ません。
- ※8 携帯電話に应答保留機能がありません。
- ※9 着信音がナビから鳴りません。(着信確認音が1回だけ鳴ります/電話機からは鳴ります)
- ※10 着信番号が非通知と表示されます。
- ※11 ナビ操作で应答保留に出来ません。
- ※22 应答保留にすると、ナビでもハンズフリーが出来ない場合があります。
- ※24 携帯電話からHFP切断した場合、その後電話機からのハンズフリー操作が出来ない場合があります。

※C9P2V6350は、次のプロファイルに対応しています。

- HFP(Hands Free Profile)
- OPP(Object Push Profile)
- DUN(Dial Up Network Profile)

通信接続するBluetooth対応の携帯電話に、同じプロファイルが搭載されている必要があります。

※C9P2V6350は、携帯電話のイヤホンジャックに接続するタイプのBluetoothハンズフリーアダプター(対応プロファイル:HSP(Headset Profile))には対応していません。

- ※「FOMA/フォーマ」は株式会社エヌ・ティ・ティドコモの登録商標です。
- ※「cdmaOne」はCDG(CDMA Development Group)の登録商標です。
- ※その他製品名称等の固有名詞は各社商標または登録商標です。